


## 工事例 2

静岡県伊豆市 某観光ホテル 64室 <下請工事>

蒸気ボイラ 2基 + 蒸気式給湯ストレージタンク → 温水ボイラ 2基 + 温水給湯ストレージタンク



★ この工事により、ボイラ技師、ボイラの性能検査、貯湯槽の性能検査が不要になりました。



低圧セクショナル蒸気ボイラ  
労基毎年検査対象

